


INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Astrea 3		Teknologgatan 11
Internt byggnadsnamn		
Systemnr		
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift
Ilmo Kekkinen	2018-04-13	Stockholm 2018-04-13
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
EG	2024-04-13	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Vasa-Bygg	K	Swedcert/Kiwa 2701

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd


Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i byggnaden

INTYG

Obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem (OVK)

enligt BFS 2011:16, OVK 1, har utförts i denna byggnad

Fastighetsbeteckning		Adress
Astrea 3		Kungstensgatan 51
Internt byggnadsnamn		
Systemnr		
Besiktningssman	Besiktningssdatum	Ort, Datum för underskrift
Ilmo Kekkinen	2018-04-13	Stockholm 2018-04-13
Resultat av kontrollen	Nästa besiktning datum	Namnteckning
EG	2024-04-13	
Företag	Behörighetsnivå	Cert.organ Cert.nr
Vasa-Bygg	K	Swedcert/Kiwa 2701

Protokoll finns att tillgå hos byggnadens ägare och hos kommunens byggnadsnämnd

Anm.

Detta intyg anslås av byggnadsägaren på väl synlig plats i bveenaden